

2021年8月16日

第1章 OK

第2章 OK

第3章 OK

第4章 OK

第5章 OK

第6章

P.107 図3 MAX10-JB 基盤をUSB Blasterとして認識

※Win10環境(20H2)でドライバーのインストールにあたり下記URL参考に署名なしドライバをインストールしました。

<https://tom2rd.sakura.ne.jp/wp/2020/05/11/post-11156/>

<https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/intel/130517/>

第7章

P.124 図12 (d) 枠内1行目の「Triger Conditinons」の値 「02DC6BFF」

※文字が小さく読みに辛そう・・・?

第8章 OK

第9章 OK

第10章 OK

第11章 OK

■第12章 OK NIOS II Lチカ


P.183 図4 FLASHメモリを追加

「ユーザ用 UFM は 32K バイトとする。」の説明が対応している画面(図)箇所がわかりませんでした。

P.196 図15 (c)のファイル選択時、QSYS_CORE.sip (sip 拡張子) が

初期表示では表示されない為、ファイル名隣のファイル種類のプルダウンを

「All Files(*.*)」や「IP Variation Files(*.qip, *.sip)」を選択し、表示させる



P. 199 図(h)の箇所初期状態では、「Weak Pull-up Resister」列が表示されておらず
「Customize Columns」メニューで追加が必要でした。

※検証には支障ありませんでしたが、図(h)上にある「Filter Location」列が初期状態にも「Customize Columns」の追加可能対象リストになく追加できませんでした。

P. 215 図 25 (f)のシミュレーションのコマンド下から2行目末尾 「8' b1zzzzzzz」の箇所

記事本文 (P. 218 2行目) 「1' b1zzzzzzzz」 と先頭1文字が異なっていました。

※検証は「8」で行いました。